

郵便応募型一般競争入札方式
建物解体条件付 市有土地売却
(曾根公民館跡・曾根分団車庫跡及び水防倉庫跡)
資 料 集



【曾根公民館跡・曾根分団車庫跡及び水防倉庫跡近景】

お申込み前には必ず本件募集要項とこの資料集をお読みください。

令和7年11月

高砂市財務部財務室契約管財課

目 次

・ 登記事項証明書 . . . P 1

・ 地積測量図 . . . P 2

・ 公図 . . . P 3

・ 建物等関係図面 . . . P 4

・ 現場写真 . . . P 1 7

・ アスベスト分析調査リスト(曾根公民館跡) . . . P 1 9

・ アスベスト分析調査リスト(曾根分団車庫詰所及び水防倉庫跡) . . . P 2 9

※ 写しのため縮尺は合いません。

表 題 部 (土地の表示)		調製	平成7年7月20日	不動産番号	1420000398132
地図番号	P31-2	筆界特定	余白		
所 在	高砂市曾根町字前濱			余白	
① 地 番	② 地 目	③ 地 積	m ²	原因及びその日付〔登記の日付〕	
2243番13	役場敷地	1352		余白	
余白	宅地	1302	87	②年月日不詳地目変更 ③錯誤 国土調査による成果 〔昭和48年5月7日〕	
余白	余白	1202	87	③2243番13、同番30に分筆 〔昭和55年2月7日〕	
2243番13	宅地	1302	87	分筆錯誤 〔平成1年10月6日〕	
余白	余白	1307	40	③錯誤 〔平成3年4月23日〕	
余白	余白	982	79	③2243番13、2243番32、2243番33、2243番34、2243番35に分筆 〔平成3年5月29日〕	
余白	余白	余白		昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成7年7月20日	
余白	余白	969	84	③2243番13、2243番37に分筆 〔平成24年3月19日〕	
余白	余白	947	43	③2243番13、2243番38に分筆 〔令和7年10月24日〕	

権 利 部 (甲 区) (所 有 権 に 関 す る 事 項)			
順位番号	登 記 の 目 的	受付年月日・受付番号	権 利 者 そ の 他 の 事 項
1	所有権移転	昭和33年2月20日 第684号	原因 昭和29年7月1日合併による承継 所有者 高 砂 市 順位1番の登記を移記
	余白	余白	昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成7年7月20日



* 「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人（所有者）の相続人からの申出に基づき、

登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

整理番号 D49913 (1 / 5)

1 / 2

公用

登記年月日：令和7年10月24日

これは図面に記載されている内容を証明した書面である。
令和7年10月30日 神戸地方支庁加古川支局 登記官 長嶋浩明



土地所在図
土地積測量図

地番 2243-38
2243-13
土地の所在 高砂市曾根町字前濱

地番 (B) 2243-38						
求積法 (座標法)						
N.º	測点	1	2	3	2×3	辺長m
1	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.100
2	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.100
3	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.100
4	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.157
合計					44.07771	
1/2					22.03885	
地積					22.04	

地番 (A) 2243-13						
求積法 (座標法)						
N.º	測点	1	2	3	2×3	辺長m
1	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.100
2	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.100
3	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.100
4	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.157
5	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.232
6	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.232
7	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.171
8	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.044
9	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	7.014
10	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.157
11	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.232
12	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.171
13	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	3.044
14	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	7.014
15	金剛山	-13371.131	40104.119	4.941	10173.11755	4.157
合計					104.07771	
1/2					52.03885	
地積					52.04	


引張点表			
点名	X座標	Y座標	距離
P1	-13371.131	40104.119	40104.119
P2	-13371.131	40104.119	40104.119
点間距離			
引張点	N.º	測点	距離
P1	1	31	10.111
	2	32	10.014
	3	33	41.619
P2	1	33	41.640



測地系	世界測地系
座標系	V系
測量年月日	令和7年10月/日

作成者	高砂市財務部財務室契約管理課	(令和7年10月/日作成)
事務員	谷口 幸治	
申請人	高砂市長都倉達殊	縮尺 1/500

請求番号：7-2



(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

地番区域見出
曾根町

請求 部分	所在	高砂市曾根町字前濱				地番	2243番38	
出力 縮尺	1/500	精度 区分	甲三	座標系 番号又は 記号	V	分類	地図に準ずる図面 (国調法 1 9-5 指定)	種類 地籍図
作成 年月日					備付 年月日 (原図)	昭和48年4月23日		補記 事項

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

令和7年10月30日
神戸地方事務局加古川支局
登記官


長嶋浩明




請求番号: 7-1
(1/1)

公用


【平成13年度 曽根公民館エレベーター設置その他工事 1階平面図】



- 5 -



【平成13年度 曽根公民館エレベーター設置その他工事 立面図1】






【平成13年度 曾根公民館エレベーター設置その他工事 立面図2】



011317
011321
011322
011323
011324
011325
011326
011327
011328
011329
011330
011331
011332
011333
011334
011335
011336
011337
011338
011339
011340
011341
011342
011343
011344
011345
011346
011347
011348
011349
011350
011351
011352
011353
011354
011355
011356
011357
011358
011359
011360
011361
011362
011363
011364
011365
011366
011367
011368
011369
011370
011371
011372
011373
011374
011375
011376
011377
011378
011379
011380
011381
011382
011383
011384
011385
011386
011387
011388
011389
011390
011391
011392
011393
011394
011395
011396
011397
011398
011399
011400
011401
011402
011403
011404
011405
011406
011407
011408
011409
011410
011411
011412
011413
011414
011415
011416
011417
011418
011419
011420
011421
011422
011423
011424
011425
011426
011427
011428
011429
011430
011431
011432
011433
011434
011435
011436
011437
011438
011439
011440
011441
011442
011443
011444
011445
011446
011447
011448
011449
011450
011451
011452
011453
011454
011455
011456
011457
011458
011459
011460
011461
011462
011463
011464
011465
011466
011467
011468
011469
011470
011471
011472
011473
011474
011475
011476
011477
011478
011479
011480
011481
011482
011483
011484
011485
011486
011487
011488
011489
011490
011491
011492
011493
011494
011495
011496
011497
011498
011499
011500
011501
011502
011503
011504
011505
011506
011507
011508
011509
011510
011511
011512
011513
011514
011515
011516
011517
011518
011519
011520
011521
011522
011523
011524
011525
011526
011527
011528
011529
011530
011531
011532
011533
011534
011535
011536
011537
011538
011539
011540
011541
011542
011543
011544
011545
011546
011547
011548
011549
011550
011551
011552
011553
011554
011555
011556
011557
011558
011559
011560
011561
011562
011563
011564
011565
011566
011567
011568
011569
011570
011571
011572
011573
011574
011575
011576
011577
011578
011579
011580
011581
011582
011583
011584
011585
011586
011587
011588
011589
011590
011591
011592
011593
011594
011595
011596
011597
011598
011599
011600
011601
011602
011603
011604
011605
011606
011607
011608
011609
011610
011611
011612
011613
011614
011615
011616
011617
011618
011619
011620
011621
011622
011623
011624
011625
011626
011627
011628
011629
011630
011631
011632
011633
011634
011635
011636
011637
011638
011639
011640
011641
011642
011643
011644
011645
011646
011647
011648
011649
011650
011651
011652
011653
011654
011655
011656
011657
011658
011659
011660
011661
011662
011663
011664
011665
011666
011667
011668
011669
011670
011671
011672
011673
011674
011675
011676
011677
011678
011679
011680
011681
011682
011683
011684
011685
011686
011687
011688
011689
011690
011691
011692
011693
011694
011695
011696
011697
011698
011699
011700
011701
011702
011703
011704
011705
011706
011707
011708
011709
011710
011711
011712
011713
011714
011715
011716
011717
011718
011719
011720
011721
011722
011723
011724
011725
011726
011727
011728
011729
011730
011731
011732
011733
011734
011735
011736
011737
011738
011739
011740
011741
011742
011743
011744
011745
011746
011747
011748
011749
011750
011751
011752
011753
011754
011755
011756
011757
011758
011759
011760
011761
011762
011763
011764
011765
011766
011767
011768
011769
011770
011771
011772
011773
011774
011775
011776
011777
011778
011779
011780
011781
011782
011783
011784
011785
011786
011787
011788
011789
011790
011791
011792
011793
011794
011795
011796
011797
011798
011799
011800
011801
011802
011803
011804
011805
011806
011807
011808
011809
011810
011811
011812
011813
011814
011815
011816
011817
011818
011819
011820
011821
011822
011823
011824
011825
011826
011827
011828
011829
011830
011831





【曾根分団車庫詰所及び水防倉庫 平面図 立面図 断面図】






2階柱上FL: 100⁹/₁₆m²
鉄筋 3R4 4.100 5D30 16912L
16.0812 2⁹/₁₆m (PERIMETER 33.74m) 2.100


曾根公民館 新築工事	
TITLE	DATE
伏図	6.22
構造	DRAW
入尾 建築事務所	CHECK
YAD. ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE 1:100
	19




曾根公民館 新築工事	
TITLE	DATE
1234	
ラーメン 軸図	DRAW
入尾 建築事務所	CHECK
YAD. ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE 1:100
	20




A ラーメン



B ラーメン



C ラーメン







D ラーメン

特記事項(1)2層高W・E


曾根公民館 新築工事	
TITLE	DATE
ABCD ラーメン	DRAW
入尾 建築事務所	CHECK
YAD. ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE
	21

断面表 1:40


断面	100×300	100×300	300×800	300×500	300×800	300×500	300×500	300×500	300×500
断面図									
仕様	1-0100 2-0100 3-0100	1-0100 2-0100 3-0100	4-0100 5-0100 6-0100	7-0100 8-0100 9-0100	10-0100 11-0100 12-0100	13-0100 14-0100 15-0100	16-0100 17-0100 18-0100	19-0100 20-0100 21-0100	22-0100 23-0100 24-0100
寸法	100×300	100×300	300×800	300×500	300×800	300×500	300×500	300×500	300×500
断面									
仕様	1-0100 2-0100 3-0100	1-0100 2-0100 3-0100	4-0100 5-0100 6-0100	7-0100 8-0100 9-0100	10-0100 11-0100 12-0100	13-0100 14-0100 15-0100	16-0100 17-0100 18-0100	19-0100 20-0100 21-0100	22-0100 23-0100 24-0100
寸法	100×300	100×300	300×800	300×500	300×800	300×500	300×500	300×500	300×500
断面									
仕様	1-0100 2-0100 3-0100	1-0100 2-0100 3-0100	4-0100 5-0100 6-0100	7-0100 8-0100 9-0100	10-0100 11-0100 12-0100	13-0100 14-0100 15-0100	16-0100 17-0100 18-0100	19-0100 20-0100 21-0100	22-0100 23-0100 24-0100
寸法	100×300	100×300	300×800	300×500	300×800	300×500	300×500	300×500	300×500




曾根公民館 新築工事	
TITLE	DATE
断面図	DRAW
入尾 建築事務所	CHECK
YAD. ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE
	22




市立公民館 新築工事			
TITLE	DATE	DRAW	CHECK
1 階			
入屋 建築事務所	SCALE	1:150	23
YAE ARCHITECTS & ASSOCIATES			




市立公民館 新築工事			
TITLE	DATE	DRAW	CHECK
2 階			
入屋 建築事務所	SCALE	1:150	24
YAE ARCHITECTS & ASSOCIATES			




新宿区民会館 新築I号	
TITLE	DATE
3 ラーメン	DRAW (8)
八尾 建築事務所	CHECK
ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE 1:20
	25




新宿区民会館 新築I号	
TITLE	DATE
4 ラーメン	DRAW (8)
八尾 建築事務所	CHECK
ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE 1:20
	26




新宿区民会館 新築工事	
TITLE	DATE
A ラーメン	DRAW
入屋 建築事務所	CHECK
ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE
	27



新宿区民会館 新築工事	
TITLE	DATE
B ラーメン	DRAW
入屋 建築事務所	CHECK
ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE
	28



曹根公民館 新築工事	
TITLE	DATE
C ラーメン	DRAW (日)
入居 建築事務所	CHECK
ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE 1/500
	29




曹根公民館 新築工事	
TITLE	DATE
D ラーメン	DRAW (日)
入居 建築事務所	CHECK
ARCHITECTS & ASSOCIATES	SCALE 1/500
	30

【上水道管路参考図】

参考図(曾根町2243-13付近) 縮尺 1/500


出力: 令和7年10月16日



曾根交番 給水管

凡	例
配水管	—
私設補助管	—
給水管	—
工業用水管	—
鋼鉄管	—
ダクタイル	—
水道配水管	—
ポリエチレン管	—
硬質塩化ビニール管	—
高耐熱性硬質塩化ビニール管	—
HVP(RR)	—
LP	—
個人所有管	—
管種変更点	—
年度変更点	—
口径変更点	—
13mmメータ	—
20mmメータ	—
25mm以上メータ	—
給水装置不明	—
止水栓	—
給水管種不明	—
配水管種不明	—
口径不明	—

表示例



この図面は高砂市上下水道部の業務用管網図であり、更新時期又は手法等により現況を正確に反映していない場合があります。
この図面は参考図ですので、十分に現地確認を行ってください。給水管等の試掘については、米田水源池にお問い合わせください。

1/500

0m 5m 10m 15m 20m



曾根公民館跡遠景



曾根分団車庫詰所及び水防倉庫跡



移植対象のマツ遠景

(本市道路公園課と必ず協議してください。)



移植対象のマツ近景

(本市道路公園課と必ず協議してください。)

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

施設名	曾根公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
竣工年	1972年	延床面積	761.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

【アスベスト含有懸念建材等リスト】

[illegible]

※イメージ建材の石綿含有懸念の有無は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有懸念有と判断した。

【調査フェーズ： 二次調査（目視調査）建材】

施設名 竣工年 改修年	豊根公民館 1972年	建物構造 延床面積 階数	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造） 761.54㎡ 地上2階
別紙参照			

【アスベスト含有懸念建材等リスト】

棟名	部位	建材等名称	レベル	含有懸念	調査方法	分析No	含有懸念	備考
11	身障者用 便所	機材庫裏壁①ニル床シート	3	○	目視確認	17	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		巾木	3	○	目視確認	18	有	右隣含有接着剤として、2005年9月までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		100角カータイル	3	○	目視確認	18	有	左管用モルタル埋め粉として、2005年9月までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		100角カータイル	3	○	目視確認	18	有	左管用モルタル埋め粉として、2005年9月までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		柱廻り	2	×	目視確認	15	有	右隣含有接着剤として2004年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
12	フロアバン ボンベ庫	床	2	×	目視確認	15	有	右隣含有接着剤として2004年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		コンクリート	—	×	目視確認	—	有	分析未実施
		コンクリートブロック	—	×	目視確認	—	有	分析未実施
		コンクリートブロック	—	×	目視確認	—	有	分析未実施
		コンクリートブロック	—	×	目視確認	—	有	分析未実施
13	階段室①	床	3	○	目視確認	17	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ソフト巾木	3	○	目視確認	8	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ビニルクロス	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ビニルクロス	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		柱廻り	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
14	廊下②	天井	3	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		天井裏	2	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		床	3	○	目視確認	17	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ソフト巾木	3	○	目視確認	8	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ビニルクロス	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
15	廊下③	天井	3	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		天井裏	2	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		床	3	○	目視確認	17	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ソフト巾木	3	○	目視確認	8	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ビニルクロス	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
16	調理室	天井	3	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		天井裏	2	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		床	3	○	目視確認	17	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ソフト巾木	3	○	目視確認	8	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ビニルクロス	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
17	倉庫①	天井	3	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		天井裏	2	×	目視確認	16	有	右隣含有接着剤として1987年製造までの建材に含有懸念あり（目で見えるアスベスト建材）
		床	3	○	目視確認	17	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ソフト巾木	3	○	目視確認	8	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）
		ビニルクロス	3	○	目視確認	10	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）

豊根公民館

含有懸念の判定：○＝懸念有、×＝懸念無
分析有無の判定：○＝分析実施、●＝同一建材とみなし分析実施せず、×（みなし）＝みだ
調査調査との差異品：●＝同一建材とみなし分析実施せず、×（みなし）＝みだ
失注：目視確認できなかった箇所

※対象建材の石綿含有懸念の有無は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有懸念と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

施設名	豊州公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
竣工年	1972年	延床面積	781.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

含有部材の判定：○＝断念有 ×＝断念無
 分析有部材の判定：○＝分析実施、●＝同一建材とみなし分析実施せず、×（みなし）＝み
 含有部材との判定：○＝分析実施、●＝同一建材とみなし分析実施せず、×（みなし）＝み
 未定：目視確認できなかった箇所

【アスベスト含有部材等リスト】

階	部屋名	部位	建材等名称	レベル	含有部材	調査方法	分析No	含有部材	判断根拠（含有部材が有ったものについて）	備考
1階	18 会議室	天井	タイルカーペット	—	×	目視確認	—	—	—	2001年改修
		天井	木製	—	×	目視確認	—	—	—	2001年改修
		壁	ビニールクロス	3	○	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		壁	PSB 5	3	○	目視確認	—	—	年代より右側含有部材なし	2001年改修
		壁	ビニールクロス	3	○	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		柱	PSB 5	3	×	目視確認	—	—	年代より右側含有部材なし	1988年増築
	19 倉庫②	天井	PSB 5	3	×	目視確認	—	—	年代より右側含有部材なし 目視確認できず	2001年改修
		天井裏	岩綿吸音板	3	×	目視確認	—	—	年代より右側含有部材なし	1988年改修
		天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	材質より判断 目視確認できず	1988年改修
		床	床	3	○	目視確認	12 2-1	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材、厚生省）	1988年増築
		壁	コンクリート	—	×	目視確認	13 2-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
2階	20 湯沸室②	天井	—	—	×	目視確認	—	—	—	1988年増築
		天井	ジョブトン	3	×	目視確認	—	—	年代より右側含有部材なし	不明（2001年以降）
		天井裏	天板	2	×	目視確認	—	—	年代より右側含有部材なし 目視確認できず	1988年改修
		天井裏	木質繊維ボード	2	×	目視確認	12 2-1	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材、厚生省）	1988年改修
		天井裏	ソフト巾木	3	○	目視確認	13 2-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
	21 階段②	天井	100所タイル	3	○	目視確認	18 10-1	—	左側含有部材として1991年、右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
		天井	100所タイル	3	○	目視確認	14 2-3	—	左側含有部材として1991年、右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
		天井	100所タイル	3	○	目視確認	18 10-1	—	左側含有部材として1991年、右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
		天井	100所タイル	3	○	目視確認	14 2-3	—	左側含有部材として1991年、右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
		天井	100所タイル	3	○	目視確認	18 10-1	—	左側含有部材として1991年、右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
2階	22 EVホール	天井	天板	2	×	目視確認	15 3-1	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	—	—	材質より判断 目視確認できず	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	17 7-1	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	8 1-1	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
	23 ホール①	天井	天板	2	×	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修
		天井裏	天板	2	×	目視確認	10 1-2	—	右側含有接着剤として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	2001年改修

※対象建材の石綿含有部材の情報は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有部材と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

施設名	豊州公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
竣工年	1972年	延床面積	781.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

【アスベスト含有懸念建材等リスト】

棟	階層	部屋名	部位	建材等名称	レベル	含有懸念	調査方法	分析No	含有懸念	判断根拠（含有懸念が有ったものについて）	備考
24	24	研修室②	天井	タイルカーペット	—	×	目視確認	8	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			巾木	ソリッド材	3	○	目視確認	1-①	—	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	ビニールクロス	3	○	目視確認	10	—	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	PG12.5	3	×	目視確認	1-②	—	年代より右隣含有懸念なし	2001年改修
			壁	ビニールクロス	3	○	目視確認	10	—	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	PG12.5	3	×	目視確認	1-②	—	年代より右隣含有懸念なし	1985年竣工
			柱型	FRP	3	×	目視確認	—	—	年代より右隣含有懸念なし	2001年改修
			天井	断熱吸音板	3	×	目視確認	—	—	年代より右隣含有懸念なし	2001年改修
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	材質より判断	1988年改修
			床	畳	—	×	目視確認	—	—	—	2001年改修
25	25	研修室③	巾木	モルタル下地	3	○	目視確認	19	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	モルタル下地	3	○	目視確認	4	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	モルタル下地	3	○	目視確認	19	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			柱型	モルタル下地	3	○	目視確認	4	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			天井	ビニールクロス	3	○	目視確認	19	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			天井	PG（杉板）	3	○	目視確認	10	—	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	年代より右隣含有懸念なし	2001年改修
			床	クヤヤ合板	—	×	目視確認	—	—	材質より判断 目視確認でまず	1988年改修
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	2001年改修
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	2001年改修
26	26	床の間（研修室③）	壁	FRP	3	○	目視確認	20	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	多乳質セラミックタイル	3	○	目視確認	6	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			壁	多乳質セラミックタイル	3	○	目視確認	20	有	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			柱型	ビニールクロス	3	×	目視確認	—	—	左隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			天井	PG（杉板）	3	○	目視確認	10	—	右隣含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	2001年改修
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	年代より右隣含有懸念なし	2001年改修
			床	FRP	—	×	目視確認	—	—	材質より判断 目視確認でまず	1988年改修
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
27	27	押入①	天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
28	28	押入②	天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
29	29	押入③	天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
30	30	押入④	天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井裏	スタイロフォーム	2	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			巾木	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			壁	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			柱型	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工
			天井	FRP	—	×	目視確認	—	—	—	1988年竣工

豊州公民館

※対象建材の石棉含有懸念の有無は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有懸念有と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

施設名	寛福公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
施設年	1972年	延床面積	761.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

【アスベスト含有懸念建材等リスト】

棟	階	図面	部屋名	単位	建材等名称	レベル	調査方法	分析結果	含有量	判断根拠（含有懸念の有無）	備考
31	押入⑤			天井	ホモジニアスビニル床タイル	2	目視確認	4 既設外部-4	—	左官用モルタル塗布初めとして、2005年9月までの建材に含有懸念あり（厚生省）	本館（2001年改修） 2001年改修
				巾木	同	—	目視確認	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				壁紙	ビニルクロス	3	×	—	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	不明（2001年以降）
				壁	同	3	×	29-①	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				柱	同	3	×	29-①	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				柱	同	3	×	—	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
32	廊下①			天井	ホモジニアスビニル床タイル	3	×	7-①	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	1988年改修
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
33	廊下②			天井	ホモジニアスビニル床タイル	3	×	7-①	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	1988年改修
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
34	階段室①			天井	ホモジニアスビニル床タイル	3	×	7-①	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	1988年改修
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
35	ホール②			天井	ホモジニアスビニル床タイル	3	×	7-①	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	1988年改修
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
36	講堂			天井	ホモジニアスビニル床タイル	3	×	7-①	—	石綿含有接着剤として2005年製造までの建材に含有懸念あり（厚生省）	1988年改修
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）
				天井	同	3	×	—	—	年代より石綿含有懸念なし	不明（2001年以降）

※対象建材の石綿含有懸念の有無は、市場調査時期を考慮し、調査終了から2年程度までは含有懸念有と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

施設名	豊洲公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
竣工年	1972年	延床面積	761.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

含有部材の判定：○＝部材含有 ×＝部材不含有
 分析有無の判定：○＝分析実施、●＝同一部材のみなし分析実施せず、×（みなし）＝みだし
 調査調査との差異品： 採取箇所： 赤字：目視確認できなかった箇所

【アスベスト含有部材等リスト】

階	部屋	部屋名	部材名称	レベル	含有部材	調査方法	分析結果	分析品	含有部材	調査結果	備考
37	倉庫	天井裏	長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	12	2-2	—	石綿含有部材として1988年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
			ソケット市木	3	○	目視確認	13	2-2	—	石綿含有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年増築
			壁紙	—	×	目視確認	—	—	—	—	1988年増築
			コンクリート	—	×	目視確認	—	—	—	—	1988年増築
			柱型	—	×	目視確認	—	—	—	—	1988年増築
			天井裏	2	×	目視確認	9	1-2	—	石綿含有部材として1988年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年増築
			床	3	○	目視確認	12	2-1	—	石綿含有部材として1988年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年増築
			長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	13	2-2	—	石綿含有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
			ソケット市木	3	○	目視確認	13	2-2	—	石綿含有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）	1988年増築
			壁紙	3	○	目視確認	14	2-3	—	石綿含有部材として1988年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年増築
38	湯浴室	天井裏	ビニールクロス	3	○	目視確認	14	2-3	—	石綿含有部材として1988年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年増築
			壁紙	3	○	目視確認	14	2-3	—	石綿含有部材として1988年製造までの建材に含有部材あり（目で見えるアスベスト建材）	1988年増築
			柱型	—	×	目視確認	—	—	—	—	1988年増築
			天井裏	2	×	目視確認	15	3-1	有	材質より判断 目視確認でまず	1988年増築
			床	3	○	目視確認	—	—	—	—	1988年増築
			長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	17	7-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	17	7-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	18	10-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	19	増設外壁①	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
39	男子便所	天井裏	長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			柱型	—	×	目視確認	—	—	—	—	2001年改修
			天井裏	2	×	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			床	3	○	目視確認	17	7-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	18	10-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	19	増設外壁①	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
40	女子便所	天井裏	長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			柱型	—	×	目視確認	—	—	—	—	2001年改修
			天井裏	2	×	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			床	3	○	目視確認	17	7-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	18	10-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	19	増設外壁①	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
41	階段室②	天井裏	長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			柱型	—	×	目視確認	—	—	—	—	2001年改修
			天井裏	2	×	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			床	3	○	目視確認	17	7-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	18	10-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	19	増設外壁①	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
42	物置	天井裏	長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			柱型	—	×	目視確認	—	—	—	—	2001年改修
			天井裏	2	×	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			床	3	○	目視確認	17	7-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			長尺板ビニール板⑥	3	○	目視確認	18	10-1	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			ソケット市木	3	○	目視確認	19	増設外壁①	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修
			壁紙	3	○	目視確認	10	1-2	有	材質より判断 目視確認でまず	2001年改修

※対象部材の石綿含有部材の有無は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有部材と判断した。

【調査フェーズ： 二次調査（目視調査）建材】

施設名	宮城公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
竣工年	1972年	延床面積	761.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

含有部材の判定：○＝部材有、×＝部材無
 分析部材の判定：○＝分析実施、●＝同一部材とみなし分析実施せず、×（みなし）＝み
 書面調査との差異品： 採取箇所： 赤字：目視確認できなかった箇所

【アスベスト含有部材等リスト】

棟	階	図面	部屋名	単位	部材等名称	レベル	含有部材	分析No	分析No	含有部材	備考
2階	43	前室	天井裏	天井裏	モジュール天井	1	●	17	17	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	2	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
	44	Eホール	天井裏	天井裏	モジュール天井	1	●	17	17	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	2	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
1階	47	倉庫2	天井裏	天井裏	モジュール天井	1	●	17	17	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	2	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）
				天井裏	モジュール天井	3	○	10	10	有	右隣室有部材として2005年製造までの建材に含有部材あり（厚生省）

※対象部材の右隣室有部材は、市場調査時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有部材と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

施設名	豊橋公民館（自転車置場）	建物構造	—
竣工年	2001年	延床面積	—
改修年	別紙参照	階数	—

【アスベスト含有懸念建材等リスト】

区分	箇所	部屋名	部位	建材等名称	レベル	含有懸念	調査方法	分析の有無	分析No	含有有無	判断根拠（含有懸念が有となったものについて）	備考
自動車公民館増設	外部	自転車置場	床	コンクリート	—	×	目視確認	—	—	—	2001年増築	
			市木	—	×	目視確認	—	—	—	2001年増築		
			壁	3	○	目視確認	○	1	吹付タイル系仕上素材として1999年、下地調査素材として2005年製造までの建材に含有あり（NSK）	2001年増築		
			フレキシブル版	3	○	目視確認	○	2	石積含有フレキシブル版として2004年製造までの建材に含有懸念あり（目で見るアスベスト建材）	2001年増築		
			リラン吹付	3	○	目視確認	●	1	下地調査素材として2005年製造までの建材に含有懸念あり（NSK）	2001年増築		

含有懸念の判定：○＝懸念有　×＝懸念無
分析有無の判定：○＝分析実施済　●＝同一建材のみ分析実施せず、×（みなし）のみ分析実施済
審議調査との対応：黄色＝調査済、赤色＝調査未済
赤字：目視確認できなかった箇所

含有懸念の判定：○＝懸念有　×＝懸念無
分析有無の判定：○＝分析実施　●＝同一建材とみなし分析実施せず、×（みなし）＝みなし
書面調査との変更点： 箇所
赤字：目視確認できなかった箇所

※対象建材の石積含有懸念の有無は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有懸念有と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）機械、配管】

施設名	管根公民館	建物構造	RC造（鉄筋コンクリート造）、S造（鉄骨造）
竣工年	1972年	延床面積	761.54㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

含有部材の判定：○=断念有 X=断念無
分析部材の判定：○=分析実施、●=同一部材とみなし分析実施せず、×（みなし）=みなし含有
断面調査との差異点：
赤字：目視確認できなかった箇所

調査対象	対象名	設備・部屋	部位	建材等名称	レベル	含有部材	調査方法	分析の年数	判断結果（含有部材がなくなったものについて）		備考
									材料より判断	材料より判断	
管根公民館	給水	給水設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	×	目視確認	×	—	1988年改修、2001年内部改修	
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修	
	給湯	給湯設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	×	目視確認	×	—	1988年改修、2001年内部改修	
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修	
	排水	排水設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	○	目視確認	×	—	1988年改修	
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修	
	換気	排気ダクト	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	○	目視確認	×	—	1988年改修	
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修	
	空調	空調設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	○	目視確認	×	—	1988年改修	
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修	

【アスベスト含有部材等リスト】

調査対象	対象名	設備・部屋	部位	建材等名称	レベル	含有部材	調査方法	分析の年数	判断結果（含有部材がなくなったものについて）	備考
管根公民館	給水	給水設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	×	目視確認	×	—	1988年改修、2001年内部改修
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修
	給湯	給湯設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	×	目視確認	×	—	1988年改修、2001年内部改修
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修
	排水	排水設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	○	目視確認	×	—	1988年改修
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修
	換気	排気ダクト	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	○	目視確認	×	—	1988年改修
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修
	空調	空調設備全般	配管	ポリスチレンフォーム断熱材（内断・外断）	2	○	目視確認	×	—	1988年改修
				パイプキン（ガスケット）	3	○	目視確認	×	—	1988年改修

※対象建材の石綿含有部材の有無は、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有部材と判断した。

曾根分団車庫詰所及び水防倉庫跡

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）建材】

[illegible]

たが、象徴的建造物の石合意の有無は、はば、市場流通時期を考慮し、製造終了から2年程度までは合意有と判断した。

【調査フェーズ：二次調査（目視調査）機械、配管】

施設名	管理分団	建物構造	補強コンクリートブロック造
竣工年	1988年11月	延床面積	100.19㎡
改修年	別紙参照	階数	地上2階

含有部品の調査：○＝調査有、×＝調査無
分析部品の調査：○＝分析対象、●＝同一建材とみなし分析対象せず、×（みなし）＝みなし含有
調査調査との異時点：●
赤字：目視確認できなかった箇所

【アスベスト含有部材等リスト】									
調査対象名	設備・部屋	部位	建材等名称	レベル	含有部材	調査方法	分析の結果	判断根拠（含有部材が有ったものについて）	備考
管理分団	給水	給水設備全般	配管	2	○	設計図書	×（みなし）	右側より右側含有部材なし	1988年新設
	給水	給水設備全般	配管	2	×	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設
	給水	給水設備全般	配管	3	○	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設
	排水	排水設備全般	配管	2	○	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設
	排水	排水設備全般	配管	3	○	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設
	換気	排気ダクト	配管	3	○	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設
管理分団	空調	空調設備全般	配管	—	×	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設
	空調	空調設備全般	配管	3	○	設計図書	×	右側より右側含有部材なし	1988年新設

※対象建材の石綿含有部材の有無は、市場調査時期を考慮し、製造終了から2年程度までは含有部材有と判断した。