

平成28年度

対策実施例
(中筋小学校)

★対策前




★対策後



対策実施例
(伊保南小学校)

☆対策前



ポストコーンの設置により自転車・バイクがスピードダウンしたり、おして通行する姿をしばしばみかけるようになった。