

(H26. 4. 1 現在)

| 学校別・建物種別 | | 全棟数 | 昭和57年 以降建築 の棟数 (新耐震) | 昭和56年 以前建築 の棟数 (旧耐震) | 耐震性を 有する建 物の棟数 | 耐震性が 無い又は 確認され ていない 建物の棟 数 | 耐震化率 (%) | 耐震診断 実施済の 棟数 | 耐震診断 率 (%) |
|----------|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | | |
| 小学校 | 校舎 | 54 | 23 | 31 | 31 | 0 | 100.0% | 31 | 100.0% |
| | 体育館 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 中学校 | 校舎 | 40 | 27 | 13 | 13 | 0 | 100.0% | 13 | 100.0% |
| | 体育館 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 100.0% |
| 小・中学校合計 | | 110 | 62 | 48 | 48 | 0 | 100.0% | 48 | 100.0% |
| 幼稚園 | | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 7 | 100.0% |
| 総合計 | | 120 | 65 | 55 | 55 | 0 | 100.0% | 55 | 100.0% |